

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019
Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Ahornallee/Am Redder

Lage: Park



Mängelkat. 0 = Gerät ist ohne Schäden

Mängelkat. 1 = leichte Schäden

Mängelkat. 2 = schwere Beschädigungen, Sicherheitsmängel, das Gerät ist sofort zu reparieren.

Mängelkat. 3 = Gerät für den Spielbetrieb gesperrt, Sofortmaßnahme erforderlich.

GHG Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbH, Lademannbogen 39, 22339 Hamburg
Tel.: 040/3191908 Fax: 040/3191908 Mail: info@ghg-hamburg.de

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019
Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Ahornallee/Am Redder

Lage: Park

Oberflächen / Ausstattung Gesamt Spielplatzanlage												
	Pflaster	Platten	Grand	Gummi	Rasen	Gehölze / Bäume	Bänke	Einfrie- dung	Papier- körbe	Sonst- ige	Mängelk- ategorie	Reparatur auszuführen bis
1_1					X						0	
1_2						X					0	
1_3							X				0	
1_4								X			0	
1_5									X		0	
1_6											0	

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019

Prüfer: John Samorin
Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Ahornallee/Am Redder

Lage: Park

Spielgeräte / Fallschutz								
	Spielgeräte	Hersteller	Fallschutz				Mängel-	Reparatur
			Sand	Kies	Gummi	andere	kategorie	auszuführen bis
2_1	Spielturm mit Rutsche und Schaukel	Aukam	X				2	Sofort
	Der Boden eines Querbalkens am Eingang der Hütte ist verrottet und zwei Balken an den Seiten sind ebenfalls verrottet. Die beiden Kopfbalken am Kletternetz sind stark verrottet, siehe Foto. Müssen gewechselt werden. Balken unter der Hütten sind angerottet, siehe Foto. der Rutschen Auslauf hat eine Fallhöhe von 50 cm es sollten nicht mehr als 35 cm sein , muss Sand aufgefüllt werden. Der vordere Rechte Standpfosten von der Schaukel ist mittig stark angerottet.							
2_2	Sandkiste		X			X	1	
	Die Umrandungspalisaden sind stark verrottet. Die Sandkiste ist voll mit Unkraut.							
2_3	Balancierbalken	Sauerland					0	
2_4	Stufenreck	Aukam				X	2	
	Nach DIN 1176/ 4.2.8.5.2 Tabelle 4, muss über ein Meter Höhe ein anderer Fallschutz verwendet werden als Rasen. Besser geeignet dafür sind: Sand, Rindenmulch und Holzschnitzel. Ein Standpfosten ist leicht beschädigt.							
2_5	Tor					X	1	
	Netze vom Tor kaputt.							

Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019
Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Ahornallee/Am Redder

Lage: Park

Zu.2_1



Bemerkungen: seit der letzten Prüfung ist keine Instandsetzung erfolgt , sollte dieser Zustand bei der nächsten Prüfung noch so sein muss ich den Spielplatz aus Sicherheitsgründen sperren.

Inspektion durchgeführt von:

John Samorin

GHG Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbH, Lademannbogen 39, 22339 Hamburg
Tel.: 040/3191908 Fax: 040/3191908 Mail: info@ghg-hamburg.de

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019
Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Kita Rappelkiste

Lage: Kita Außengelände



Mängelkat. 0 = Gerät ist ohne Schäden

Mängelkat. 1 = leichte Schäden

Mängelkat. 2 = schwere Beschädigungen, Sicherheitsmängel, das Gerät ist sofort zu reparieren.

Mängelkat. 3 = Gerät für den Spielbetrieb gesperrt, Sofortmaßnahme erforderlich.

GHG Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbH, Lademannbogen 39, 22339 Hamburg
Tel.: 040/3191908 Fax: 040/3191908 Mail: info@ghg-hamburg.de

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019
Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Kita Rappelkiste

Lage: Kita Außengelände

Oberflächen / Ausstattung Gesamt Spielplatzanlage												
	Pflaster	Platten	Grand	Gummi	Rasen	Gehölze / Bäume	Bänke	Einfrie- dung	Papier körbe	Sonst ige	Mängelk ategorie	Reparatur auszuführen bis
1_1					X						0	
1_2						X					0	
1_3							X				0	
1_4								X			0	
1_5											0	
1_6											0	

Etliche Bretter an der Bank sind verrottet.

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



GHG

Dienstleistungen

Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019

Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Kita Rannelkiste

Lage: Kita Außengelände

Spielgeräte / Fallschutz

	Spielgeräte	Hersteller	Fallschutz				Mängel- kategorie	Reparatur auszuführen bis
			Sand	Kies	Gummi	andere		
2_1	Sandkiste		X			X	0	
2_2	Spielhaus Abgebaut.		X			X	0	
2_3	Röhrentunnel Auf einer Seite ist die Kopfschutzdämmung kaputt. Zurzeit gesperrt.					X		
2_4	Reck Abgebaut.		X					
2_5	Wasserpumpe		X				0	
2_6	Balancierparcour Abgebaut.					X		
2_7	Spielschiff	Klettermax	X				0	

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019
Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Kita Rappelkiste

Lage: Kita Außengelände

Spielgeräte / Fallschutz								
	Spielgeräte	Hersteller	Fallschutz				Mängel- kategorie	Reparatur auszuführen bis
			Sand	Kies	Gummi	andere		
2_8	Kletterwand Ist verschmutzt.		X				0	
2_9	Kletterturm mit 2 Rutschen	Klettermaxe	X			X	0	
2_10	Kletterdreieck	Eibe	X				0	
2_11	Doppelschaukel Aufhängung hat Rost. Der hintere linke Standpfosten ist leicht angerottet. Aus Sicherheitsgründen sollte der Standpfosten erneuert werden.		X				2	
2_12	Wippe Pferd	Ledon				X	0	
2_13	Wippe					X	0	
2_14	Nestschaukel	Sauerland	X					
2_15	Bockrutsche Hat Dellen.		X				1	

Bemerkungen:

Inspektion durchgeführt von:

John Samorin

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019
Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Ehlersdorfer Ring

Lage: Park



Mängelkat. 0 = Gerät ist ohne Schäden

Mängelkat. 1 = leichte Schäden

Mängelkat. 2 = schwere Beschädigungen, Sicherheitsmängel, das Gerät ist sofort zu reparieren.

Mängelkat. 3 = Gerät für den Spielbetrieb gesperrt, Sofortmaßnahme erforderlich.

GHG Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbH, Lademannbogen 39, 22339 Hamburg
Tel.: 040/3191908 Fax: 040/3191908 Mail: info@ghg-hamburg.de

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019
Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Ehlersdorfer Ring

Lage: Park

Oberflächen / Ausstattung Gesamt Spielplatzanlage												
	Pflaster	Platten	Grand	Gummi	Rasen	Gehölze / Bäume	Bänke	Einfrle- dung	Papier körbe	Sonst- ige	Mängelk- ategorie	Reparatur auszuführen bis
1_1					X						0	
1_2						X					0	
1_3							X					
1_4	Abgebaut.											
1_4								X			0	
1_5											0	
1_6											0	

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019
Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Ehlersdorfer Ring

Lage: Park

Spielgeräte / Fallschutz

	Spielgeräte	Hersteller	Fallschutz				Mängel- kategorie	Reparatur auszuführen bis
			Sand	Kies	Gummi	andere		
2.1	Sportplatz					X	0	
2.2	Basketballkorb					X	0	
2.3	Stufenreck	Aukam	X				0	
2.4	Wippbalken		X				1	
	Leicht beschädigt.							
2.5	Wipper Pferd	Kompan				X	0	
	Schraubabdeckungen fehlen.							
2.6	Schaukel mit kletterdreieck		X					
	Abgebaut.							
2.7	Bockrutsche		X				0	

Bemerkungen:

Inspektion durchgeführt von:

John Samorin

GHG Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbH, Lademannbogen 39, 22339 Hamburg
Tel.: 040/3191908 Fax: 040/3191908 Mail: info@ghg-hamburg.de

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019
Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Bürgerzentrum und Naturlehrpfad

Lage: Park



Mängelkat. 0 = Gerät ist ohne Schäden

Mängelkat. 1 = leichte Schäden

Mängelkat. 2 = schwere Beschädigungen, Sicherheitsmängel, das Gerät ist sofort zu reparieren.

Mängelkat. 3 = Gerät für den Spielbetrieb gesperrt, Sofortmaßnahme erforderlich.

GHG Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbH, Lademannbogen 39, 22339 Hamburg
Tel.: 040/3191908 Fax: 040/3191908 Mail: info@ghg-hamburg.de

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019
Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Belegenheit: Bürgerzentrum und Naturlehrpfad

Lage: Park

Oberflächen / Ausstattung Gesamt Spielplatzanlage												
	Pflaster	Platten	Grand	Gummi	Rasen	Gehölze / Bäume	Bänke	Einfriede- dung	Papier- körbe	Sonstige	Mängelk- ategorie	Reparatur auszuführen bis
1_1	X										0	
1_2				X							0	
1_3						X					0	
1_4								X			0	
1_5										X	0	
1_6											0	

Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77 Jährliche Hauptinspektion

Amt Eiderkanal
Schulstraße 36
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 1
Datum: 16.04.2019

Prüfer: John Samorin

Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Spielgeräte / Fallschutz								
	Spielgeräte	Hersteller	Fallschutz				Mängel- kategorie	Reparatur auszuführen bis
			Sand	Kies	Gummi	andere		
2_1	Basketballkorb	O.A				X	2	
	Halteplatte ist beschädigt. Der Korb könnte bald abfallen. Die Netzhalterung ist beschädigt.							
2_2	Stufenreck	O.A				X	1	
	Nach DIN 1176/ 4.2.8.5.2 Tabelle 4, wenn das Gerät über ein Meter Höhe hat, muss ein anderer Fallschutz verwendet werden als Rasen. Besser geeignet dafür sind: Sand, Rindenmulch und Holzschnitzel.							
2_3	Sportplatz	O.A					0	
2_4	Balancierparcour	Playpark					0	
2_5	Tunnelröhre	O.A					2	
	Der ein und Ausgang muss frei gemacht werden . Der obere Beton Ring muss gegen Kopfverletzungen gepolstert werden.							
2_6	Hangrutsche	Eibe					2	
	Die Lücke unter der Rutsche muss geschlossen werden bildet eine kopffangstelle.							
2_7	Seilbahn						0	
2_8	Nestschaukel							
	Abgebaut.							

Bemerkungen:

GHG Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbH, Lademannb. *John Samorin* 39 Hamburg
Tel.: 040/3191908 Fax: 040/3191908 Mail: info@ghg-hamburg.de

Inspektion durchgeführt von:

