

**Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Wegeausschusses der Gemeinde Bovenau am Samstag, 16. April 2016, im Bürgerzentrum „Uns Huus“ Bovenau**

---

Beginn: 10.00 Uhr

Ende 12.15 Uhr

Anwesend sind:

a) stimmberechtigt:

Andreas Arlt, Ausschussvorsitzender  
Marco Baasch, stv. Ausschussvorsitzender  
Frank Prieß, Protokoll  
Thomas Stengel

b) nicht stimmberechtigt:

Harm Ladewig  
Nikolaus Träuptmann  
Peter Peters  
Reimund Liske

c) entschuldigt:

Johannes Jacobs

**Tagesordnung:**

**Öffentlicher Teil**

1. Beschlussfassung über die Tagesordnung und über die in nicht öffentlicher Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte
2. Einwohnerfragestunde
3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 7.11.2015
4. Bereisung der gemeindlichen Straßen und Wege
5. Beratung und Beschlussfassung über Flick- und Instandsetzungsarbeiten an Straßen und Wegen

6. Beratung und Beschlussfassung über Fräsarbeiten an Straßen und Wegen (Aufnahme in das Kreisprogramm)
7. Überprüfung der Straßenschilder
8. Überprüfung von Schachteinfassungen
9. Überprüfung der Mulden in Ehlersdorf
10. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschussmitglieder

## **TOP 1**

Der Ausschussvorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass der Ausschuss beschlussfähig ist. Die Ausschussmitglieder beschließen einstimmig, die Tagesordnung wie vorgesehen abzuarbeiten.

## **TOP 2**

Es wird die Frage gestellt, wer das ordnungsgemäße Verschließen von Kopflöchern überwacht. Der Ausschussvorsitzende antwortet, dass dies durch Mitarbeiter der Amtsverwaltung erfolgt. Ein entsprechender Termin erfolgt allerdings nicht immer zeitnah. Nachfragen sind aber jederzeit möglich. Der Ausschussvorsitzende sagt zu, in dem genannten Fall am Grundstück der Familie Peters nachzufragen.

## **TOP 3**

Es werden keine Einwendungen gegen die Niederschrift vom 7.11.2015 erhoben. Sie wird einstimmig genehmigt.

## **TOP 4**

Es erfolgt eine Bereisung der Straßen und Wege durch drei Gruppen der anwesenden Ausschussmitglieder und Gemeindevertreter.

## **TOP 5**

Mit Mikroasphalt durchzuführende Flickmaßnahmen wurden nicht identifiziert.

Folgende Instandsetzungsarbeiten wurden identifiziert:

- Bei der Pferdekoppel Christiansen, Schlaglöcher verfüllen von dort bis Galonska, einschl. Trompete (Einmündung Horst)
- Von Mess bis Galonska, Schlaglöcher verfüllen
- Kirchenweg, Schlaglöcher verfüllen
- Weg zum Megalithgrab, Entgrünung des Weges

- Katharientorn bei Baasch Kantenabbrüche, Optionen Gitter-Schlitzsteine zur Entlastung Bankette u./o. Trompete(n), Schüttung. Prüfung und Umsetzung der besten Option
- L47, Schneidershoop Risse, Absackungen Bankette auf halber Strecke Richtung Bovenau, links auffüllen
- Horst, Kantenabbrüche im Kurvenbereich
- Sehestedter Straße, Trompete, Rinnsteine von Bewuchs befreien (Zuständigkeit liegt beim Kreis)
- optional: Sehestedter Straße, Platten im Bereich des neuen Schulbushaltes verlegen
- Einfahrt Bürgerzentrum Uns Huus, Rollschicht aufnehmen und neu befestigen
- Wiesengrund 10-12 - Fußweg aufpflastern (ca. 1m<sup>2</sup>)
- Wakendorf (in Richtung Bredenbek), Halbschale anheben, Kopfloch EON hinterfragen
- Wakendorf, Gulli in Halbschale ausrichten
- Rosenberg (Viehwaage), Asphalt durch Wurzelwerk gebrochen, weitere Vorgehensweise abstimmen
- Wakendorf 26, Graben in Richtung Bredenbek ausbaggern, Bankette bis Koppelfahrt befestigen
- Mögliner Weg, in der ersten Kurve zwischen den Platten den Boden auffüllen
- Rasengittersteine vor Dengelsberger-Kurve, linke Seite, gegenüber vom Feldweg Hoenck
- Bankette auffüllen, Löcher rechte Seite von Klüvensiek bis zum Herrenhaus Dengelsberg
- Ehlersdorf vor einer Auffahrt bis zum Gully, Erde abtragen an der Wasserrinne
- Twinshöhlen, Anlieger F. Prang, zwischen Hofeinfahrt u. Kurve, Bankette auffüllen
- Straße von Schneidershoop in Richtung Jacobs, Risse und Sackungen in der Fahrbahn

Der Ausschuss beschließt einstimmig die genannten Instandhaltungsmaßnahmen ausführen zu lassen.

## TOP 6

Folgende Maßnahmen zum Auffräsen und Erneuern der Straßen und Wegen wurden identifiziert und sollen in das Kreisprogramm aufgenommen werden:

- Abschnittsweises Fräsen der Straße zwischen Ehlersdorf und Gut Steinwehr, die Mengen werden vom Ausschussvorsitzenden gemeinsam mit einem Tiefbauer ermittelt
- Fasenenweg: rechte Straßenhälfte fräsen, neue Decke

- Windmühlenberg, Bushaltespur, Belag auffräsen und erneuern (ca. 14 x 1m = 14m<sup>2</sup>)
- Zur Allee, Hausnummer 3-5, Belag auffräsen und erneuern (ca. 12m<sup>2</sup>)
- Zur Allee, Hausnummer 2 (vor Liebsch), Belag auffräsen und erneuern (ca. 10m<sup>2</sup>)
- Vor Wakendorf / Windmühlenberg 2 im Bereich der Kurve (Halbschale) Belag auffräsen (ca. 10m<sup>2</sup>)
- Wakendorf 6 bis Wassermühle, Belag auffräsen und erneuern im Bereich der Kontrollschächte (ca. 10m<sup>2</sup>)
- Georgenthal - links und rechts vor der Kurve Belag auffräsen und erneuern (ca. 80m<sup>2</sup>), in der Kurve (gegenüber Trafostation) Belag auffräsen und erneuern (ca. 10m<sup>2</sup>) und Banketten befestigen
- Wakendorfer Weg (in Richtung Bredenbek - Belag auffräsen und erneuern (ca. 10 x 1,2m = 12m<sup>2</sup>)
- Wakendorfer Weg / Einmündung Mögliner Weg - Belag auffräsen und erneuern (ca. 20m<sup>2</sup>)
- Wakendorfer Weg / Einfahrt Hühnerställe Krey - Belag auffräsen und erneuern (ca. 10m<sup>2</sup>)
- (Zufahrt Fritz Gehrke, Belag auffräsen und erneuern (ca. 20m<sup>2</sup>)) - Nach Beendigung der örtlichen Baumaßnahmen

Der Ausschuss beschließt einstimmig die genannten Instandhaltungsmaßnahmen ausführen zu lassen.

## TOP 7

Folgende Maßnahmen in Bezug auf Straßenbeschilderung wurden identifiziert:

- Straßenpoller in Ehlersdorf / Ortseinfahrt: neu mit weißer Farbe anstreichen und neue Beschilderung montieren, da die alten verblichen sind
- Fasenenweg, neue Beschilderung: Sackgasse und keine Wendemöglichkeit
- Kreuzung Brechtefeld / Fürst, Hinweisschild „Reiterhof Naeve / Kastanienhof“ richten
- Ehlersdorf, Richtungsweiser Bovenau / Steinwehr gegenüber des Buswartehäuschens entfernen

Der Ausschuss beschließt einstimmig die genannten Instandhaltungsmaßnahmen ausführen zu lassen.

## TOP 8

Folgende Maßnahmen wurden bei der Überprüfung von Schachteinfassungen identifiziert:

- Zur Allee, Hausnummer 2 (vor Liebsch), Schacht anheben
- Vor Wakendorf / Windmühlenberg 2 - Kontrollschacht anheben

Der Ausschuss beschließt einstimmig die genannten Instandhaltungsmaßnahmen ausführen zu lassen.

## **TOP 9**

Die Maßnahmen aus der Überprüfung von Mulden sind unter TOP5 aufgeführt.

## **TOP 10**

Der Ausschussvorsitzende hat keine weiteren Mitteilungen zu machen. Aus dem Kreise der Ausschussmitglieder gibt es keine weiteren Fragen.

Der Ausschussvorsitzende bedankt sich für die rege Mitarbeit und schließt die Sitzung um 12.45 Uhr.

( Andreas Arlt )  
Ausschussvorsitzender

( Frank Prieß )  
Protokoll